


出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	オークション価格
	三菱	R5	2PG-FU75HZ		冷凍車	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
未使用車	切れ	抹消	2,000	11,600	L	W
	R6.9.25		タコグラフ	kg	9,340	H
			別体		2,260	2,260
出品会社 (広島 県) (有)西部自動車部品						


エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良	無	ブレーキ	A	428	馬力	R券	有	預託金	13,480	円
--------	------------------------------------	---	---	---	---	----	-------------------------------------	---	------	---	-----	----	----	---	-----	--------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良		T/M	AT	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良					ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	・ハイルーフ
上物メーカー名	トランテックス サーモキング UT1200		低温	-29℃	設定	汚れ <input checked="" type="radio"/> 小 中 多	・アルミホイール
年式、型式及状態	総輪エアサス シフトパイロット サブエンジン スタンバイ					シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	・フェリーフック
その他	床:キーストン ジョルダーレール4本					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	4カ所
	総輪エアサス サイドドア(観音開き) x 2					ETC2.0 <input checked="" type="radio"/> 有 無	
						バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 無	
						白黒	


外装状態 ◇メッキ豪華仕上げ◇
サイドバンパー⇒角パイ2段 ※6時間で-25.2℃確認済(外気温:15℃前後)




ウロコ仕様



厚み約 90mm



厚み85mm
コルゲート



ウロコ仕様

厚み約 65 mm
W1780mm
H2090mm

Fガラス状態

要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

上	前	上
上	上	上 上
上	上	上 上
F	上	スペア
サイズF	295 80R 22.5	
サイズR	11R22.5 14PR	

T23X29 *スノータイヤは表記する