





出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	オークション価格															
	日野	R5	2PG-FD2ABG		アルミウイング																
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (広島 県)														
未使用車	切れ	抹消	2,300	2,250 kg	L 7,260	W 2,400	H 2,540														
	R7.7.3		タコグラフ 別体		(有)西部自動車部品																
エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	240	馬力 R券 有 預託金 10,900 円														
エンジン(異音、油漏れ等)				良	ターボ	有	キャブ内部														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良	T/M	6 速	ベットの汚れ (有) 無 (小) 中 多														
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				良		シート破れ (有) 無 (無)															
上物メーカー名				トランテックス ハイルーフ 後輪エアサス		クロス張り (有) 無 (無)															
年式、型式及状態				落込式フック7対 ラッシング2段 センタービームレス		ETC (有) 無 (有)															
その他				未使用 ハイルーフ 7200 ワイド エアサス		カラーバックモニタ (有)															
外装状態						タイヤ状態															
 						上、中、下、×、欠、で記載															
						<input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 上															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>(良好) 飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>右 (適合) 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 (無)</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有 (無)</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 無</td> </tr> </table>						Fガラス状態		要交換	(良好) 飛石有	記録簿	有 無	PMマフラ	右 (適合) 無	証明書	有 (無)	S・リミッタ	有 (無)	証明書	有 無	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Fガラス状態																					
要交換	(良好) 飛石有																				
記録簿	有 無																				
PMマフラ	右 (適合) 無																				
証明書	有 (無)																				
S・リミッタ	有 (無)																				
証明書	有 無																				
 						F <input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 225 80R 17.5 サイズR 同上															
T24114						*スノータイヤは表記する															