




出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			オークション価格																						
	日野	R6	2RG-XZU722M		P/G付冷凍車																									
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (広島 県)																						
未使用車	切 れ	抹 消	400	2,950 kg	L 5,030	W 1950 (1950)	H 1830 (1820)	(有)西部自動車部品																						
	R8.1		タコグラフ						なし																					
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓔ 不良 無	ブレーキ	V	150	馬力	R券 有 預託金 8,820 円																					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良	T/M	6	速	キャブ内部																					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					良				備考																					
上物メーカー名		フルハーフ 菱重 低温 格納P/G R/C						ベツト 有 無	*メッキ多数																					
年式,型式及状態		ラッシング2段 キーストン						汚れ 小 中 多	*新明和																					
その他		※6時間で-30.5℃確認済(外気温:16~19℃)						シート破れ 有 無	格納P/G																					
		超ロング ワイド -30℃設定 左サイドドア(片開き)						クロス張り 有 無	(L1260W2100)																					
								ETC2.0 有 無	*菱重																					
								バックモニタ 有 無	TDJS40A-L2																					
								ガフ 有 無	白黒																					
外装状態								タイヤ状態																						
  厚み約 80 mm								上、中、下、×、欠、で記載																						
								上 前 上																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>Ⓐ</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>								Fガラス状態			要交換	Ⓐ	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	上 上 上 上	
Fガラス状態																														
要交換	Ⓐ	飛石有																												
記録簿	有	無																												
PMマフラ	有	無																												
証明書	有	無																												
S・リミッタ	有	無																												
証明書	有	無																												
  厚み約 80 mm W800mm H1740mm								上 上 上 上																						
T24203								*スノータイヤは表記する																						