




出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			オークション価格																						
	日野	R6	2KG-FD2ABG		P/G付冷凍車																									
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (広島 県)																						
未使用車	切 れ	抹 消	1,000	2,300	L	W	H	(有)西部自動車部品																						
	R8.6		タコグラフ	なし	kg	6,120	2,250			2,000																				
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓔ 不良 無	ブレーキ	エア	240	馬力	R券 有 預託金 10,900 円																					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良	T/M	6 速	キャブ内部	備考																					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					良	ベツト 有 無 小 中 多			*メッキ多数																					
上物メーカー名					フルハーフ 菱重 低温 格納P/G R/C 後輪エアサス	シート破れ 有 無			*新明和																					
年式,型式及状態					ラッシング2段 キーストン	クロス張り 有 無			格納P/G																					
その他					※6時間で-18.5℃確認済(外気温:23℃前後)	ETC2.0 有 無			(L1550W2300)																					
					6200 ワイド -30℃設定 後輪エアサス	バックモニタ 有 無			*菱重																					
						ガフ 有 無 白黒			TDJS50A-L2																					
外装状態							タイヤ状態																							
  厚み約 80 mm							上、中、下、×、欠、で記載																							
							上 前 上																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>Ⓐ 良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>							Fガラス状態			要交換	Ⓐ 良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	上 上 上 上		
Fガラス状態																														
要交換	Ⓐ 良好	飛石有																												
記録簿	有	無																												
PMマフラ	有	無																												
証明書	有	無																												
S・リミッタ	有	無																												
証明書	有	無																												
  厚み約 80 mm W1150mm H1920mm							上 上 上 上																							
							F 上 スペア R																							
							サイズF 225 80R 17.5																							
							サイズR 同上																							
T24660							*スノータイヤは表記する																							