





出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		オークション価格	
	三菱	R7	2PG-FS84VZ		アルミ平			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (広島県)
未使用車	切れ	抹消	1,500	14,400	L	W	H	(有)西部自動車部品
	R8.10		デジタコ	kg	9,550	2,410	400	
エンジン状態 <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E AC <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無 ブレーキ <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> 394 馬力 R券 <input checked="" type="radio"/> 有 預託金 13,480 円								
エンジン(異音、油漏れ等)				良	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	キャブ廻り	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良	T/M	AT	速	ベット <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 シート破れ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 シートヘタリ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ETC2.0 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 バックモニター <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 カラー 白黒
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				良				
上物メーカー名				山田車体工業 後輪エアサス アルミブロック5方開				
年式、型式及状態				内フック2対+後ろ1カ所 スタンション1				
その他								
				4軸低床 Rエアサス 14,400kg積載 AT車			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 上 前 上 上 上 上 上 上 上 F <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 245/70R19.5 サイズR 同上 *スノータイヤは表記する	
外装状態				ステンレス多用(丁番、バッチ、サイドバナー、2軸目フイダー、Rフイダー、工具箱、シートデッキ)				
Fガラス状態								
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有								
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>								
PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>								
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>								
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>								
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>								

T25X52