





出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	オークション価格
	三菱	R8	2KG-FK72F-622421		ミキサー	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<b>(未)</b>	切れ	抹消	735	3470 kg	L	W
			別体 デジタコ	タコ計	内寸	H
(有)西部自動車部品						
エンジン状態	(A) B C D E	AC	(オート)	(良) 不良 無	ブレーキ	A 220 馬力 R券 預託金 円
エンジン(異音、油漏れ等)	良			ターボ	(有) 無	キャブ内部
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良			T/M	6 速 ペダル 2.3	ベツ 有 (無)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良					汚れ (少) 中 多
ポデー	キャブMR1520 ドラム容量 3.0m <sup>3</sup> 最大混合容量 1.5m <sup>3</sup> 5600kg					シート破れ 有 (無)
架装						ETC 有 2.0 (無)
架装						バックモニター (有) 無
その他	燃料タンク 70L					ドラレコ 有 (無)
状態						タイヤ状態
高床 全低床 超低床						上、中、下、×、欠、で記載
後輪エアサス 総輪エアサス						<input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 上
リフトアクスル 不良						<input type="checkbox"/>
リターダ 有 (無)						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fガラス状態						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
要交換 (良好) 飛石点傷						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿 有 無						F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
取説 (有) 無						サイズF 225 R 17.5
アブルー (有) 無						サイズR 同上
S・リミッタ 有 無						ミックス スタッドレス 縦溝 その他
PMマフラ 有 無						管理番号 T 26524



R8.5.26